

地质灾害治理工程竣工验收评分表

□竣工验收初验

竣工验收终验

项目名称：雷州市企水镇博袍岭西侧崩塌地质灾害治理工程（一期）

施工时间：2020年6月8日-2021年1月14日

建设单位：雷州市自然资源局

负责人：

勘察单位：广东省地质局第四地质大队

负责人：

设计单位：广东省地质局第四地质大队

负责人：

施工单位：广东省粤西地质工程勘察有限公司

负责人：

监理单位：广东省工程勘察院

负责人：

工程检查项目及评分：

1. 工程组织情况及施工原始资料记录（25分）：22

（1）工程组织情况（15分）：13

（2）施工原始资料记录（10分）：9

2. 设计工程量完成情况（35分）：33

（1）设计工程量完成情况（25分）：25

（2）施工进度执行情况（10分）：8

3. 工程经费使用情况（20分）：19

（1）工程款到位情况（5分）：5

（2）实际投入工程使用情况（15分）：14

4. 工程监理及工程质量记录（20分）：16

（1）施工设计执行及工程监理（15分）：13

（2）工程质量自检记录及技术资料整理（5分）：3

总评分：90分

验收组签字：

验收附间：

注：总分100。

优秀 90-100分、良好 80-89分、合格 60-79分、其它为不合格。

雷州市企水镇博袍岭西侧崩塌地质灾害治理工程（一期）

竣工验收终验专家组名单

验收 职务	姓名	单位	职称/职务	签名	备注
组长	王 军	广东省水文地质大队	教授级高工	王 军	
成员	张建国	广东省环境监测总站	教授级高工	张建国	
	金炯球	广东省地质灾害应急抢险技术中心	教授级高工	金炯球	
	苏肇汉	湛江市水务局节约用水办公室	高级工程师	苏肇汉	
	宋华忠	湛江市水利水电工程质量安全监督站	高级工程师	宋华忠	

雷州市企水镇博袍岭西侧崩塌地质灾害治理工程（一期）

竣工验收终验会议签到表

姓名	单位	职称/职务	电话号码
王军	广东省水文地质大队	王军	13925038859
张连国	广东省地质学会工程地质分会	教授	13622274269
俞明华	广东省地质应急检测技术中心	教授(高工)	13802516354
林志	湛江市水利电力工程管理局	高工	13553525809
苏峰记	湛江市水务局节水办	高工	13702726388
许剑波	雷州市自然资源局	四级主任科员	13531148117
冯应捷	雷州市自然资源局	科员	15812319759
陈海浩	湛江市自然资源局	科长	15602509166
苏秉其	湛江市自然资源局		13726938409
王军	广东省地质局第四地质大队	高工	13828207388
沈海	广东省地质局地质研究所	高工	13828287499
陈师	广东省地质局地质研究所有限公司	工程师	13360110844
吕其江	广东省工程勘察院	工程师	13822293139

2022年12月15日