

附件 1

地质灾害治理工程竣工验收评分表

竣工验收初验 竣工验收终验

项目名称 廉江市塘蓬镇与眉棚村崩坍地质灾害治理工程

施工时间 2021.8.20 - 12月30日

承担单位: 廉江市自然资源局 负责人: 曹明新

勘查单位: 广东省地质局第四地质大队 负责人: ~~李~~

设计单位: 广东省地质局第四地质大队 负责人: ~~李~~

施工单位: 深圳市华总建设工程有限公司 负责人: 任雪兰

监理单位: 广东华工程咨询有限公司 负责人: 许振球

工程检查项目及评分:

1. 工程组织及施工原始资料记录 (25分): 18

(1) 工程组织情况 (15分): 10

(2) 施工原始资料记录 (10分): 8

2. 设计工程量完成情况 (35分): 29

(1) 设计工程量完成情况 (25分): 21

(2) 施工进度执行情况 (10分): 8

3. 工程经费使用情况 (20分): 14

(1) 工程款到位情况 (5分): 3

(2) 实际投入工程使用情况 (15分): 11

4. 工程监理及工程质量记录 (20分): 14

(1) 施工设计执行及工程监理 (15分): 10

(2) 工程质量自检记录及技术资料整理 (5分): 4

总评分: 75分

验收组签字: 李同德 郭浩 张杰 孙 苏峰 汉

验收时间: 2022年12月15日

三年

注: 总分 100 分。

优秀 90-100 分、良好 80-89 分、合格 60-79 分、其它为不合格。

廉江市塘蓬镇上眉垌村崩塌地质灾害治理工程

竣工验收终验专家组名单

验收 职务	姓名	单位	职称/职务	签名	备注
组长	金炯球	广东省地质灾害应急抢险技术中心	教授级高工		
成员	张建国	广东省环境监测总站	教授级高工		
	王 军	广东省水文地质大队	教授级高工		
	苏肇汉	湛江市水务局节约用水办公室	高级工程师		
	宋华忠	湛江市水利水电工程质量安全监督站	高级工程师		

