

附件 1

地质灾害治理工程竣工验收评分表

竣工验收初验 竣工验收终验




项目名称:	廉江市渡边镇村对冯光林等地质灾害治理工程		
施工时间:	2021.11.11 - 2021.11.15		
承担单位:	廉江市自然资源局	负责人:	李国新
勘查单位:	广东省地质局第四地质队	负责人:	<del>李国新</del>
设计单位:	广东省地质局第四地质队	负责人:	<del>李国新</del>
施工单位:	湛江市海通建设有限公司	负责人:	李国新
监理单位:	华有隆设计研究院	负责人:	李国新
工程检查项目及评分:			
1.工程组织及施工原始资料记录 (25分): 18			
(1) 工程组织情况 (15分): 10			
(2) 施工原始资料记录 (10分): 8			
2.设计工程量完成情况 (35分): 25			
(1) 设计工程量完成情况 (25分): 19			
(2) 施工进度执行情况 (10分): 6			
3.工程经费使用情况 (20分): 14			
(1) 工程款到位情况 (5分): 3			
(2) 实际投入工程使用情况 (15分): 11			
4.工程监理及工程质量记录 (20分): 14			
(1) 施工设计执行及工程监理 (15分): 10			
(2) 工程质量自检记录及技术资料整理 (5分): 4			
总评分: 71分			
验收组签字: 李国新、李国新、李国新、李国新			
验收时间: 2022年12月15日			

注: 总分 100 分。

优秀 90-100 分、良好 80-89 分、合格 60-79 分、其它为不合格。

# 廉江市塘蓬镇上山村冯光林等屋后崩塌地质灾害治理工程

## 竣工验收终验专家组名单

验收 职务	姓名	单位	职称/职务	签名	备注
组长	金炯球	广东省地质灾害应急抢险技术中心	教授级高工		
成员	张建国	广东省环境监测总站	教授级高工		
	王 军	广东省水文地质大队	教授级高工		
	苏肇汉	湛江市水务局节约用水办公室	高级工程师		
	宋华忠	湛江市水利水电工程质量安全监督站	高级工程师		

# 廉江市塘蓬镇上山村冯光林等屋后崩塌地 质灾害治理工程竣工验收终验出席 人员签到表

2022年12月15日

姓名	单位	职称/职务	手机号码
俞同光	广东省自然资源厅	教高	1382516254
张志刚	广东省自然资源厅	教高	13622214269
覃军	广东省水文地质大队	教高	13925038859
艾肇汉	湛江市水务局节水办	高工	13702726388
陈海清	湛江市自然资源局	科长	15602509166
李忠	湛江市水利电力工程局	高工	13553535809
叶伟	广东省地质局第四地质队	高工	13510049281
江川	湛江市自然资源局	科长	18998715975
陈耀军	湛江自然资源局	副局长	18948003611
戚俊友	广东省地质研究所	总编	13590213336
李礼清	湛江市自然资源局	干部	12542016739