

附件 1

地质灾害治理工程竣工验收评分表

竣工验收初验 竣工验收终验

项目名称: 廉江市河唇镇龙田面村崩塌地质灾害治理工程	
施工时间	
承担单位: 廉江市自然资源局	负责人: 李国辉
勘查单位: 广东省地质队	负责人: 叶志
设计单位:	负责人:
施工单位: 陈鼎顺建设工程有限公司	负责人: 祝宇利
监理单位: 广东城华工程咨询有限公司	负责人: 齐荣理
工程检查项目及评分:	
1. 工程组织及施工原始资料记录 (25分): 19	
(1) 工程组织情况 (15分): 12	
(2) 施工原始资料记录 (10分): 7	
2. 设计工程量完成情况 (35分): 27	
(1) 设计工程量完成情况 (25分): 20	
(2) 施工进度执行情况 (10分): 7	
3. 工程经费使用情况 (20分): 15	
(1) 工程款到位情况 (5分): 3	
(2) 实际投入工程使用情况 (15分): 12	
4. 工程监理及工程质量记录 (20分): 17	
(1) 施工设计执行及工程监理 (15分): 13	
(2) 工程质量自检记录及技术资料整理 (5分): 4	
总评分: 78分 (合格)	
验收组签字:	钟世情 陈东 李国辉 齐荣理
验收时间:	2021年9月24日 陆明 齐荣理

注: 总分 100 分。

优秀 90-100 分、良好 80-89 分、合格 60-79 分、其它为不合格。