

附件 1

地质灾害治理工程竣工验收评分表

竣工验收初验    竣工验收终验

项目名称: 廉江市长山镇石陂村崩塌地质灾害治理工程
施工时间: 2021年4月
承担单位: 廉江市自然资源局 负责人: 吴孔隆
勘查单位: 广东省地质局第四地质队 负责人: 李学军
设计单位: 广东省地质局第四地质队 负责人: 李学军
施工单位: 广州地建岩土工程技术有限公司 负责人: 廖辉
监理单位: 华南防务减灾研究院有限公司 负责人: 王清平
工程检查项目及评分: 成公司
1. 工程组织及施工原始资料记录 (25分): 23
(1) 工程组织情况 (15分): 14
(2) 施工原始资料记录 (10分): 9
2. 设计工程量完成情况 (35分): 28
(1) 设计工程量完成情况 (25分): 20
(2) 施工进度执行情况 (10分): 8
3. 工程经费使用情况 (20分): 17
(1) 工程款到位情况 (5分): 4
(2) 实际投入工程使用情况 (15分): 13
4. 工程监理及工程质量记录 (20分): 17
(1) 施工设计执行及工程监理 (15分): 13
(2) 工程质量自检记录及技术资料整理 (5分): 4
总评分: 85
验收组签字: 李学军 廖辉 王清平
验收时间: 2021年10月16日

注: 总分 100 分。

优秀 90-100 分、良好 80-89 分、合格 60-79 分、其它为不合格。