

地质灾害治理工程竣工验收评分表

竣工验收初验

竣工验收终验

项目名称：湛江市三岭山森林公园党建红林区滑坡地质灾害治理工程

施工时间：2020年3月24日-2020年7月21日


承担单位：湛江市湖光岩风景区管理局

负责人：


勘察单位：广东省地质局第四地质大队

负责人：


设计单位：广东省地质局第四地质大队

负责人：

施工单位：湛江粤西地质工程勘察院

负责人：

监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司

负责人：

工程检查项目及评分：

1. 工程组织情况及施工原始资料记录 (25分)： 18

(1) 工程组织情况 (15分)： 10

(2) 施工原始资料记录 (10分)： 8

2. 设计工程量完成情况 (35分)： 29

(1) 设计工程量完成情况 (25分)： 21

(2) 施工进度执行情况 (10分)： 8

3. 工程经费使用情况 (20分)： 19

(1) 工程款到位情况 (5分)： 4

(2) 实际投入工程使用情况 (15分)： 15

4. 工程监理及工程质量记录 (20分)： 12

(1) 施工设计执行及工程监理 (15分)： 8

(2) 工程质量自检记录及技术资料整理 (5分)： 4

总评分： 78

验收组签字：



验收时间：

注：总分100。

优秀90-100分、良好80-89分、合格60-79分、其它为不合格。



扫描全能王 创建